车周刊
[本栏目由温岭宝马4S店 台州力宝行冠名刊出]

# 自驾游归来，汽车保养莫忽视

本报记者 叶琳

今年中秋、国庆双节连休，再加上高速公路施行小型客车免收过路费政策，因此，自驾出游的车主特别多。

“长假结束，这两天来做保养的车明显增多。节前、节后都是保养高峰期，这也算是个惯例了。”台州力宝行宝马4S店资深维修技师董阳庆告诉记者，长假归来，很多车主都会给爱车做一次全面的保养，这不仅可以排除安全隐患，而且能稳定车子的性能。

## 车内、车外，都要仔细检查

章先生一家选择了去南京自驾游，回来后发现车子里有一股霉味，原来是车里散落的食物残渣在发霉。同时，章先生还发现雨刮器周边的污物明显增多，很难用湿布擦干净。对此，董阳庆提醒，长假归来后，除了车身的清洁外，对车内进行一次全面的清洗也非常必要。

另外，针对雨刮器的去污，董阳庆表示，“对一些过度老化的雨刮器而言，用湿布擦拭是有效果的，不过，我更建议车主选用80号或者是2000号的砂纸来擦雨刮器的橡胶部分，这样效果更加显著。此外，如果挡风玻璃上沾有油渍，也会造成雨刮器刮不干净的现象，此时就需要用清洁剂来清洗挡风玻璃了。”

董阳庆还提到了极易让人忽视的地方——天窗。长时间行驶后，天窗内很容易积落沙粒、树叶等，若不及时清理会加剧磨损，还会堵塞排水槽。沙粒较多时，用湿布把凹槽附近的脏东西吸走就可以了，也可以用气枪将尘埃吹走。

当然，车主还应将注意力移到轮胎上来。长距离行驶后，一定要测下轮胎的气压与磨损程度，留意是否有破损的地方，再根据具体情况选择修补或者换胎。如果行驶距离过长或路况复杂，最好做一次四轮定位。董阳庆还告诉记者，如果胎压偏大，容易造成轮胎中间磨损；胎压偏小，则会使轮胎两边磨损较严重；如果是单侧磨损，则表明数据不准，需重新调整。

## 大保养or小保养，视情维修

自驾游归来，很多车主都纠结于给爱车做大保养还是小保养。

“如果汽车使用强度大，比如自驾至西藏等路况较差地区，就需要进行一次大保养。”董阳庆告诉记者，宝马车一般安装有行车电脑，可以提示车辆状况，因此涉及到配件保养等方面时，也就更容易找到问题所在；而对于没有安装行车电脑的汽车，保养时一般需注意检查底盘、刹车片、轮胎、油水等状况，称为“视情维修”。

据董阳庆介绍，小保养主要包括更换机油、机油滤清器以及常规检查；而大保养是相对小保养来说的，除了更换机油外，还需更换“三滤”和火花塞，其中“三滤”是指空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器，分别起到过滤空气中的灰尘、机油中的油泥和积炭、汽油中的杂质的作用。另外，汽车在行驶了较长距离后，还需要更换刹车油（制动液）、冷却液（防冻液）、变速箱油、正时皮带等关键部件。

如果长时间行驶在空气质量较差的地方，空气中的粉尘杂质很容易堵塞空气滤芯和空调滤芯，使燃油无法完全燃烧，对发动机运作也会有很大影响。所以，长假归来后进行简单的空滤清洗，可以带来明显的效果。“检查空气滤芯很容易，自己就可以动手。”董阳庆说，“大部分车型的空滤都很容易拆卸，把周围的4个卡子打开就可以看到空滤了，空滤过脏可以直接更换，或是拿出来敲打，把尘土清理掉。”

董阳庆还提醒车主，长途行驶中难免会遇到一些坑坑洼洼的路段，起伏较大的路面也很容易磕碰底盘。一般情况下，碎石路飞溅起来的石子并不会损伤底盘，但如果磕碰声较大、撞击较强，也很容易造成机油底壳与油箱的损坏，最好到4S店做个全面检查。

### 汽车导购表

温岭宝马4S店
台州力宝行

单位：元

| 产品分类 | | 标签价 |
|---|---|---|
| 新1系 | 116i | 278000 |
| | 118i | 306000 |
| 3系 | 全新BMW 3系长轴距车型 | |
| | BMW 335Li风尚设计套装 | 599600 |
| | BMW 328Li风尚设计套装 | 473000 |
| | BMW 328Li豪华设计套装 | 449000 |
| | BMW 320Li风尚设计套装 | 405000 |
| | BMW 320Li豪华设计套装 | 399000 |
| | BMW 320Li时尚型 | 354600 |
| | BMW 320Li MT手动型* | 326500 |
| | 全新BMW 3系标准轴距车型 | |
| | BMW 328i运动设计套装 | 426600 |
| | BMW 320i运动设计套装 | 379000 |
| | BMW 320i时尚型 | 339000 |
| | BMW 320i进取型* | 316000 |
| 新3系双门轿跑车 | 320i* | 491000 |
| | 325i* | 566000 |
| 新3系敞篷门轿跑车 | 320i* | 584000 |
| | 325i* | 645000 |
| 5系 | 523Li豪华型 | 489600 |
| | 520LI典雅型（2012款） | 428600 |
| | 530Li豪华型（2012款） | 629600 |
| | 535Li领先型（2012款） | 639600 |
| | 535LI豪华型（2012款） | 703600 |
| | 535LI行政 | 791600 |
| | 530i领先型（休旅车） | 666600 |
| 5系GT | 535i*领先型 | 880000 |
| | 535i*豪华型 | 968000 |
| 6系敞篷轿跑 | 640CA* | 1186000 |
| 7系 | 730li*豪华型 | 1018000 |
| | 730Li 典雅型（新款） | 898000 |
| | 740li*领先型 | 1188000 |
| | 740li*豪华型 | 1378000 |
| | 760li* | 2518000 |
| 新X1 | X1 sDrive18i时尚型 | 282000 |
| | X1 sDrive18i豪华型 | 319000 |
| X1 | sDrive18i 豪华型 | 367000 |
| | xDrive25i | 469000 |
| | X1 xDrive 2.0i | 445000 |
| X3 | xDrive28i领先型 | 545000 |
| | xDrive28i豪华型 | 596000 |
| | xDrive35i豪华型 | 709000 |
| X5 | XDrive35i领先型 | 896000 |
| | XDrive35i豪华型 | 1005000 |
| | XDrive35i豪华型 | 1055000 |
| Z4* | Z4 sDrive 2.0i | 578000 |
| | SDrive35i领先型 | 788000 |

温岭宝马4S店 台州力宝行
销售：8966 6666
服务：8968 2222
地址：温岭市九龙大道与万昌中路交叉口

## 汽车问答

本报记者 叶琳

咨询请发短信至:15958670003

### 夜间开车别做“灯霸”

问：晚上开车时，老是会碰到来车开着远光灯，把我晃得看不清路。请问，有什么应对的办法？

力宝行宝马4S店资深维修技师董阳庆答：如果在晚上驾车时开启远光灯，会让对向来车的车主感觉十分刺眼，看不清前方的路况和车况，容易引发交通事故。

如果遇到开远光灯的车，你可以变一下光，示意对方关掉远光灯；如果你是走高速，那开远光灯是没事的，因为高速上行车都是同一个方向的，不会给对向的车主造成麻烦；但在市区或是郊区，就一定要开近光灯，保证行车安全。

### 丢了钥匙，换锁芯得两三万元

问：前天晚上，我不小心把汽车钥匙弄丢了，该怎么办？是换锁，还是去配一把钥匙？换锁要多少钱，配一把钥匙又要多少钱？

力宝行宝马4S店资深维修技师董阳庆答：到底是换锁还是再配一把钥匙，这要看客户的要求。如果你不担心别人捡到钥匙，那就再配一把钥匙吧。这种情况下，丢失的那把钥匙虽然可以开车门，但不能启动汽车。

如果你担心钥匙被人捡去而偷开车门，那就连带全车的锁芯都换掉。这样，已经丢失的那把钥匙不但不能启动汽车，连车门也开不了。

当然，这两种情况的花费相差很大。以宝马车为例，重新配一把车钥匙，平均要三四千元；而换掉全车的钥匙和锁芯，则至少要两三万元。

## 超前体验互联驾驶

### 新宝马5系台州力宝行有售

在2013款BMW5系上，宝马率先引入最新的BMW互联驾驶科技，带有最新专业级导航和手写输入板的全新一代iDrive系统。动力系统升级至荣获年度发动机大奖的创新N20发动机，技术与配置升级多达11项。总的来说，新款车型的技术提升涵盖了互联驾驶、高效动力以及豪华舒适性三大方面，是非常全面的。

在豪华商务轿车市场中，2013款BMW 5系Li是第一款引入了基于互联网和移动通信的最先进高科技技术与应用的车型，将最新的BMW互联驾驶科技与全新一代iDrive系统完美结合。

BMW互联驾驶理念，旨在将驾驶者、车辆与外部世界之间通过无线移动互联网联通起来，最新的BMW互联驾驶系统更是建立在跨行业合作的基础上，联合了中国联通、百度、新浪以及开心网、豆瓣网等中国移动通信和互联网领域最具影响力和实力的品牌，强强联手为BMW 5系用户提供高品质的服务。目前，已实现的功能和服务包括实时路况信息，涵盖实时天气、新闻和股票等信息的BMW资讯在线，百度地图在线搜索，呼叫中心远程服务，BMW应用程序以及蓝牙通话、移动办公、保养自动提醒、紧急救援协助及道路救援服务功能等。

第三代BMW iDrive系统将配备全新专业级导航及手写输入板，2013款BMW 525Li豪华型及以上车型将标配这一装备。拥有全新设计，经过控制理念优化，第三代BMW iDrive系统的应用令新款BMW 5系的高科技含量无与伦比。这一装备不仅提供了升级的地图显示，而且使实时路况信息这一互联驾驶的应用得以实现。它首次将触摸感应板与中央控制单元、控制旋钮相结合，从而推出了带手写输入板的BMW iDrive控制旋钮。手写输入识别功能让驾驶者通过用手指在触摸板上“写字”来输入字符，仅仅通过两根手指的夹放动作即可改变显示比例。驾驶者的手不用离开旋钮就可以进行手写操作，不但操作更简便，驾驶也可以更专心。

2013款BMW 5系Li更带来了革新性的超越，在BMW互联驾驶和BMW高效动力这两大发展基石上极大地提升了产品内涵，为用户描绘了高效互联的前瞻性商务生活方式。新款在性能和配置大幅提升下保持价格不变，这将为客户带来更大价值，并再次捍卫BMW 5系作为最完美的豪华商务轿车的领先地位。

报社地址:方城路91号 邮政编码:317500 广告经营许可证:台广证015号 2012年订价198元 由本报照排 温岭市邮政局发行 投递咨询:86142666 打击虚假新闻举报电话:86144005 值班总编 郭海波